


MIRE BW

Rue de Mons, 10
1400 Nivelles

Tél. : 067/63 97 93

Fax : 067/63 98 50


E-Mail : mire.bw@mirebw.be



www.ipp-online.org



Groupe d'Action
pour une Meilleure
Accessibilité aux personnes
Handicapées asbl

 Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Égalité
des Chances de la Région Wallonne

GAMAH asbl

10, rue Piret-Pauchet B-5000 Namur - Tél. : +32(0)81/24.19.37 - Fax : +32(0)81/24.19.50
E-Mail : contact@gamah.be - Site Web : www.ipp-online.org

Tableau récapitulatif des 6 catégories de l'Indice Passe-Partout®



Chaisard seul

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
Entrer	NON	1	NON	5
Commentaires : Présence d'une marche à l'entrée				
Circuler	NON	2	NON	6
Commentaires : Pas d'accès possible aux étages				
Utiliser	NON	3	NON	7
Commentaires : Absence de WC adapté aux PMR				
Stationner	NON	4	NON	8
Commentaires : Absence d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite				
Indice global				0



Chaisard assisté

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
Entrer	OUI	1	OUI	5
Commentaires : Pas de problème particulier				
Circuler	NON	2	NON	6
Commentaires : Pas d'accès possible aux étages				
Utiliser	NON	3	NON	7
Commentaires : Absence de WC adapté aux PMR				
Stationner	NON	4	NON	8
Commentaires : Absence d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite				
Indice global				5



Personne marchant difficilement

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
Stationner	NON	1	NON	5
Commentaires : Absence d'emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite				
Entrer	OUI	2	OUI	6
Commentaires : Pas de problème particulier				
Circuler	OUI	3	NON	7
Commentaires : Nez des marches de l'escalier débordants				
Utiliser	NON	4	NON	8
Commentaires : Absence de barres d'appui dans les WC				
Indice global				0



Personne déficiente visuelle

Chien d'assistance admis ou pris en charge	OUI	1
Bâtiment et entrée repérables	OUI	2
Signalisation visuelle ou élimination des dangers	OUI	3
Signalisation tactile des dangers	NON	4
Informations concernant la localisation des services	OUI	5
Possibilité de déplacement autonome vers ces services	SO	6
Utilisation autonome des services par les malvoyants	SO	7
Utilisation autonome des services par les aveugles	SO	8
Présence d'aménagements spécifiques	SO	9
Commentaires : Absence de sécurisation tactile dans les escaliers		
Indice global		3



Personne déficiente auditive

Possibilité de prise de contact « à distance »	OUI	1
Information auditive par amplification	OUI	2
Information auditive par boucle à induction magnétique	SO	3
Présence de sous-titrage dans des contextes particuliers	SO	4
Présence d'une personne sensibilisée aux modes visuels de communication	OUI	5
Personne ayant une connaissance de base en langue des signes	NON	6
Personne ayant une connaissance approfondie en langue des signes	NON	7
Présence en permanence d'une personne connaissant la langue des signes	NON	8
Présence de dispositifs spécifiques d'alerte	OUI	9
Commentaires : Absence de personnel pratiquant la langue des signes		
Indice global		5



Personne avec difficultés de compréhension

Identifier le bâtiment dans son environnement	OUI	1
Identifier l'entrée et les heures d'ouverture	NON	2
Franchir les dispositifs techniques de l'entrée	OUI	3
Présence d'informations visuelles de localisation	OUI	4
Organisation des informations	SO	5
Continuité de la signalétique	SO	6
Diffusion d'informations utilitaires auditives	SO	7
Supports facilitant la compréhension (infos de type FACILE A LIRE)	SO	8
Présence de dispositifs d'accueil S3A	OUI	9
Commentaires : Absence d'un horaire d'ouverture au niveau de l'entrée		
Indice global		1

Présentation générale

STATIONNER ET CHEMINER VERS L'ENTREE :

Il n'y a pas de stationnement réservé aux personnes handicapées à proximité de MIRE BW. Les trottoirs donnant accès à l'entrée sont de dimensions suffisantes mais ne disposent pas de traversées aménagées pour les personnes en chaise roulante.

ENTRER :

L'entrée de MIRE BW est précédée d'une marche et est donc inaccessible aux chaisards seuls. De plus, la sonnette permettant de signaler sa présence à l'accueil est placée trop haut.

CIRCULER A L'INTERIEUR DU BATIMENT :

Les bureaux des conseillers se situent aux étages et le bâtiment n'est pas équipé d'un ascenseur. Les salles de réunion sont installées au rez-de-chaussée dans un bâtiment voisin. Il faudra néanmoins franchir une marche pour y accéder.