


MIRE MONS-BORINAGE


Rue du Chapitre, 1
7080 Frameries

Tél. : 065/32 87 87
Fax : 065/31 73 81

E-Mail : contact@mrmb.be



Groupe d'Action
pour une Meilleure
Accessibilité aux personnes
Handicapées asbl

 Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Égalité des Chances de la Région Wallonne

GAMAH asbl rue Piret-Pauchet, 10 B-5000 Namur
Tél. : +32(0)81/24.19.37 – Fax : +32(0)81/24.19.50 - TVA n° BE0420.947.831
E-Mail : contact@gamah.be - Site Web : www.ipp-online.org

Tableau récapitulatif des 6 catégories de l'Indice Passe-Partout®



Chaisard seul

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
Entrer	OUI	1	NON	5
Commentaire : Rampe de pourcentage trop élevé				
Circuler	NON	2	NON	6
Commentaire : Résistance trop élevée de certaines portes				
Utiliser	NON	3	NON	7
Commentaire : Pas de sanitaires adaptés aux personnes handicapées				
Stationner	NON	4	NON	8
Commentaire : Absence de stationnement réservé				
Indice global				1



Chaisard assisté

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
Entrer	OUI	1	OUI	5
Commentaire : Pas de problème particulier				
Circuler	NON	2	NON	6
Commentaire : Aires de manœuvres par endroit trop étroites				
Utiliser	NON	3	NON	7
Commentaire : Pas de sanitaires adaptés aux personnes handicapées				
Stationner	NON	4	NON	8
Commentaire : Absence de stationnement réservé				
Indice global				5



Personne marchant difficilement

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
Stationner	NON	1	NON	5
Commentaire : Absence de stationnement réservé				
Entrer	NON	2	NON	6
Commentaire : Main-courante un peu trop basse dans la rampe				
Circuler	NON	3	NON	7
Commentaire : Résistance de certaines portes trop élevées				
Utiliser	NON	4	NON	8
Commentaire : Pas de sanitaires adaptés aux personnes handicapées				
Indice global				0



Personne déficiente visuelle

Chien d'assistance admis ou pris en charge	OUI	1
Bâtiment et entrée repérables	OUI	2
Signalisation visuelle ou élimination des dangers	NON	3
Signalisation tactile des dangers	NON	4
Informations concernant la localisation des services	OUI	5
Possibilité de déplacement autonome vers ces services	NON	6
Utilisation autonome des services par les malvoyants	Sans objet	7
Utilisation autonome des services par les aveugles	Sans objet	8
Présence d'aménagements spécifiques	NON	9
Commentaire : Porte vitrée non sécurisée à l'aide de contraste		
Indice global		2



Personne déficiente auditive

Possibilité de prise de contact « à distance »	OUI	1
Information auditive par amplification	NON	2
Information auditive par boucle à induction magnétique	NON	3
Présence de sous-titrage dans des contextes particuliers	Sans objet	4
Présence d'une personne sensibilisée aux modes visuels de communication	OUI	5
Personne ayant une connaissance de base en langue des signes	NON	6
Personne ayant une connaissance approfondie en langue des signes	NON	7
Présence en permanence d'une personne connaissant la langue des signes	NON	8
Présence de dispositifs spécifiques d'alerte	NON	9
Commentaire : Guichet d'accueil du rez-de-chaussée vitré		
Indice global		1



Personne avec difficultés de compréhension

Identifier le bâtiment dans son environnement	OUI	1
Identifier l'entrée et les heures d'ouverture	NON	2
Franchir les dispositifs techniques de l'entrée	Sans objet	3
Présence d'informations visuelles de localisation	OUI	4
Organisation des informations	Sans objet	5
Continuité de la signalétique	Sans objet	6
Diffusion d'informations utilitaires auditives	Sans objet	7
Supports facilitant la compréhension (infos de type FACILE A LIRE)	Sans objet	8
Présence de dispositifs d'accueil S3A	OUI	9
Commentaire : Absence d'heures d'ouverture lisibles depuis l'extérieur		
Indice global		1

Présentation générale

STATIONNER ET CHEMINER VERS L'ENTREE :

La Mission Régionale pour l'Emploi Mons-Borinage ne dispose pas d'emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées à proximité.

ENTRER :

L'entrée du bâtiment étant précédée de plusieurs marches, un plan incliné est prévu. Celui-ci est de largeur suffisante mais s'avère difficile à franchir compte-tenu de sa longueur et de son inclinaison. La porte d'entrée, automatique et coulissante, n'est pas précédée de ressaut.

CIRCULER A L'INTERIEUR DU BATIMENT :

La MIRE M-B se trouve au 6^{ème} étage du bâtiment. Celui-ci est accessible par un large ascenseur dont les boutons sont un peu trop hauts pour les personnes de petite taille ou en chaise roulante. Les portes intérieures sont difficiles à ouvrir en raison de leur résistance importante. De plus, on ne peut les maintenir en position ouverte.

Plusieurs éléments non sécurisés (porte vitrée, éléments en saillie) peuvent s'avérer dangereux pour les personnes déficientes visuelles.