


Analyse d'un bâtiment selon l'Indice Passe-Partout®

Musée des Beaux Arts de Mons (BAM)


Rue Neuve, 8
7000 Mons
Tél. : 065/40 53 18
Fax : 065/34 77 63
www.mons.be









www.ipp-online.org



Groupe d'Action
pour une Meilleure
Accessibilité aux personnes
Handicapées asbl

 Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances
et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.

Motifs de rejet de la cote supérieure, pour chaque catégorie de personne à mobilité réduite

Catégorie	Picto	Motif de rejet de la cote (principe du maillon faible)
Chaisard seul		Rampe reliant l'entrée PMR à l'ascenseur un peu trop longue
Chaisard assisté		Cabine du WC PMR trop étroite
Personne marchant difficilement		Pas de problème particulier si usage des équipements PMR
Personne déficiente visuelle		Nombreuses baies vitrées non sécurisées à l'aide de contraste
Personne déficiente auditive		Ni n° de fax ni d'adresse e-mail indiqués dans communication extérieure
Personne avec difficultés de compréhension		Absence de supports facilitant la compréhension

L'explication du système d'attribution de l'indice est consultable sur notre site : www.ipp-online.org

Remarques :

1. Emplacement de parking réservé aux PMR

Deux emplacements de parking réservé sont prévus en voirie à proximité de l'entrée PMR. Ils sont correctement signalés et de longueur suffisante. Néanmoins, l'un d'entre eux présente un revêtement par endroit défoncé.

2. Possibilité(s) de stationnement à moins de 100 mètres


Il est possible de se stationner dans la rue Neuve ou dans la rue du 11 novembre.

3. Description

L'entrée du musée est précédée d'un grand escalier non sécurisé. Une entrée de plain pied est prévue pour les personnes à mobilité réduite et est correctement signalée depuis l'entrée principale. La porte est bien large et automatique. Une fois cette entrée franchie, le visiteur doit franchir une rampe (un peu longue) pour accéder à l'ascenseur. Ce dernier dessert l'ensemble des étages du musée. Des sanitaires PMR sont prévus au sous-sol mais sont de taille insuffisante pour être utilisable par tous.

4. Eléments positifs

- Entrée de plain pied pour les PMR
- Porte d'entrée automatique bien large

 Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.

- Présence d'un ascenseur desservant l'ensemble du musée
- Présence d'une synthèse vocale dans l'ascenseur
- Un animateur a des connaissances de base en langue des signes

5. Site Internet

Le site Web ne contient aucune information quant à l'accessibilité du musée aux personnes à mobilité réduite.



Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances
et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.