

Analyse d'un bâtiment selon l'Indice Passe-Partout®


Aquarium "Dubuisson"
Quai Van Beneden, 22
4000 Liège
Tél. : 04/366.50.21
Fax : 04/366.50.93
www.aquarium-museum.be









www.ipp-online.org



Groupe d'Action
pour une Meilleure
Accessibilité aux personnes
Handicapées asbl

 Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances
et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.

Motifs de rejet de la cote supérieure, pour chaque catégorie de personne à mobilité réduite

Catégorie	Picto	Motif de rejet de la cote (principe du maillon faible)
Chaisard seul		La rampe d'accès après l'entrée secondaire est de pourcentage très important
Chaisard assisté		La rampe d'accès après l'entrée secondaire est de pourcentage très important
Personne marchant difficilement		Absence de mains courantes de part et d'autre de la rampe située après l'entrée secondaire
Personne déficiente visuelle		Absence de contrastes, salles sombres
Personne déficiente auditive		Absence de personnel pratiquant la langue des signes
Personne avec difficultés de compréhension		Absence de plan de repérage des différents locaux du bâtiment. Absence de signalétique continue pour indiquer les différentes salles d'exposition et les divers équipements

L'explication du système d'attribution de l'Indice est consultable sur notre site : www.ipp-online.org

Remarques :

1. Emplacement de parking réservé aux PMR

Présence d'emplacement aux abords immédiats du musée. Revêtement de trottoir irrégulier (pavés)

2. Possibilité(s) de stationnement à moins de 100 mètres

Présence d'emplacement aux abords immédiats du musée. Revêtement de trottoir irrégulier (pavés)

3. Description

L'aquarium « Dubuisson » est accessible depuis une volée de marches extérieures assez raide. Une entrée secondaire a été aménagée pour les personnes à mobilité réduite au niveau du trottoir à droite de l'entrée. Elle est malheureusement suivie directement par une rampe courte et de pourcentage élevé. Un ascenseur permet ensuite de rejoindre chacun des niveaux du musée.

Les salles de l'Aquarium sont bien entendu sombres. Les panneaux explicatifs sont nombreux et les textes sont souvent en petits caractères.

Au dernier étage, on retrouve le musée de zoologie, accessible à l'exception de la salle des madrépores.



Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.

4. Eléments positifs

- Bâtiment facilement repérable
- Parkings aux abords de l'entrée et emplacement réservé à proximité de l'entrée secondaire
- Ascenseur ample desservant tous les niveaux
- Présence de sanitaire adapté aux PMR



Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances
et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.