

Analyse d'un bâtiment selon l'Indice Passe-Partout®

Salle Philharmonique

Boulevard Piercot, 25
4000 Liège
Tél. : 04/220.00.00
Fax : 04/220.00.01
www.opl.be



www.ipp-online.org









Groupe d'Action
pour une Meilleure
Accessibilité aux personnes
Handicapées asbl



Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances
et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.

Motifs de rejet de la cote supérieure, pour chaque catégorie de personne à mobilité réduite

Catégorie	Picto	Motif de rejet de la cote (principe du maillon faible)
Chaisard seul		Barres d'appui du WC non relevables
Chaisard assisté		Barres d'appui du WC non relevables
Personne marchant difficilement		Pas de problème particulier
Personne déficiente visuelle		Escaliers non sécurisés (manque de contrastes)
Personne déficiente auditive		Absence de boucle à induction magnétique
Personne avec difficultés de compréhension		Lecture de l'espace complexe

L'explication du système d'attribution de l'Indice est consultable sur notre site : www.ipp-online.org

Remarques :

1. Emplacement de parking réservé aux PMR

Présence d'un emplacement réservé à moins de 100 mètres

2. Possibilité(s) de stationnement à moins de 100 mètres

Nombreuses possibilités en voirie

3. Description

La salle est bien accessible aux personnes à mobilité réduite. Le guichet est en partie abaissé, un ascenseur bien adapté dessert les différents niveaux. Le WC est muni de barres d'appui non relevables ce qui rend le transfert difficile voire impossible. Le contraste visuel dans les escaliers n'est pas bon dans la salle.



Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.