

MIREC

Rue de Trazegnies, 41
6031 Monceau-sur-Sambre

Tél. : 071/20 82 20
Fax : 071/30 08 23


E-Mail : contact@mirec.net



www.ipp-online.org



Groupe d'Action
pour une Meilleure
Accessibilité aux personnes
Handicapées asbl

 Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Égalité
des Chances de la Région Wallonne

GAMAH asbl rue Piret-Pauchet, 10 B-5000 Namur
Tél. : +32(0)81/24.19.37 - Fax : +32(0)81/24.19.50 - TVA n° BE0420.947.831
E-Mail : contact@gamah.be - Site Web : www.ipp-online.org

Tableau récapitulatif des 6 catégories de l'Indice Passe-Partout®



Chaisard seul

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
Entrer	NON	1	NON	5
Commentaire : Présence de marches à l'entrée				
Circuler	NON	2	NON	6
Commentaire : Présence d'escaliers sur le cheminement obligatoire des personnes en chaise				
Utiliser	NON	3	NON	7
Commentaire : Guichet d'accueil et WC non adaptés				
Stationner	NON	4	NON	8
Commentaire : Absence de signalisation officielle (verticale) des emplacements réservés				
Indice global				0



Chaisard assisté

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
Entrer	NON	1	NON	5
Commentaire : Présence de marches à l'entrée				
Circuler	NON	2	NON	6
Commentaire : Présence d'escaliers sur le cheminement obligatoire des personnes en chaise				
Utiliser	NON	3	NON	7
Commentaire : Absence de WC adapté				
Stationner	OUI	4	NON	8
Commentaire : Absence de signalisation officielle (verticale) des emplacements réservés				
Indice global				0



Personne marchant difficilement

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
Stationner	OUI	1	NON	5
Commentaire : Absence de signalisation officielle (verticale) des emplacements réservés				
Entrer	NON	2	NON	6
Commentaire : Absence de possibilités de main courante dans l'escalier d'entrée				
Circuler	NON	3	NON	7
Commentaire : Absence de main courante dans l'escalier situé sur le cheminement obligatoire des visiteurs				
Utiliser	NON	4	NON	8
Commentaire : Absence de WC adapté				
Indice global				1



Personne déficiente visuelle

Chien d'assistance admis ou pris en charge	OUI	1
Bâtiment et entrée repérables	NON	2
Signalisation visuelle ou élimination des dangers	NON	3
Signalisation tactile des dangers	NON	4
Informations concernant la localisation des services	NON	5
Possibilité de déplacement autonome vers ces services	NON	6
Utilisation autonome des services par les malvoyants	Sans objet	7
Utilisation autonome des services par les aveugles	Sans objet	8
Présence d'aménagements spécifiques	NON	9
Commentaire : Absence de numéro postal		
Indice global		1



Personne déficiente auditive

Possibilité de prise de contact « à distance »	OUI	1
Information auditive par amplification	OUI	2
Information auditive par boucle à induction magnétique	Sans objet	3
Présence de sous-titrage dans des contextes particuliers	Sans objet	4
Présence d'une personne sensibilisée aux modes visuels de communication	OUI	5
Personne ayant une connaissance de base en langue des signes	NON	6
Personne ayant une connaissance approfondie en langue des signes	NON	7
Présence en permanence d'une personne connaissant la langue des signes	NON	8
Présence de dispositifs spécifiques d'alerte	NON	9
Commentaire : Absence de personnel pratiquant la langue des signes		
Indice global		5



Personne avec difficultés de compréhension

Identifier le bâtiment dans son environnement	NON	1
Identifier l'entrée et les heures d'ouverture	NON	2
Franchir les dispositifs techniques de l'entrée	Sans objet	3
Présence d'informations visuelles de localisation	NON	4
Organisation des informations	NON	5
Continuité de la signalétique	NON	6
Diffusion d'informations utilitaires auditives	Sans objet	7
Supports facilitant la compréhension (infos de type FACILE A LIRE)	Sans objet	8
Présence de dispositifs d'accueil S3A	OUI	9
Commentaire : Absence de numéro postal		
Indice global		0

Présentation générale

STATIONNER ET CHEMINER VERS L'ENTREE :

Le complexe dispose d'un terrain de stationnement situé à l'arrière du bâtiment. Le revêtement de sol de ce terrain n'est pas utilisable par les personnes à mobilité réduite.

Deux emplacements réservés sont situés dans une des zones de ce parking mais la signalisation officielle n'est pas placée.

ENTRER :

Les locaux de la MIREC sont situés à l'étage d'un grand bâtiment à l'accessibilité très limitée. L'entrée principale impose le franchissement de marches. Aucun élément ne permet d'aider à entrer dans le bâtiment. Les enseignes présentes sont des panneaux de signalisation placés très haut. Elles ne facilitent pas le repérage.

CIRCULER A L'INTERIEUR DU BATIMENT :

La circulation à l'étage auquel se situe la MIREC est de plain-pied. Y accéder impose successivement le franchissement de marches et d'un ascenseur non adapté.