

## MIRENA

Avenue de la Marlagne,  
5000 Namur

Tél. : 081/25 52 00

Fax : 081/25 52 08

E-Mail : [mirena@mirena-job.be](mailto:mirena@mirena-job.be)


Web : [www.mirena-job.be](http://www.mirena-job.be)



[www.ipp-online.org](http://www.ipp-online.org)



Groupe d'Action  
pour une Meilleure  
Accessibilité aux personnes  
Handicapées asbl

 Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Egalité  
des Chances de la Région Wallonne

**GAMAH asbl**

10, rue Piret-Pauchet B-5000 Namur - Tél. : +32(0)81/24.19.37 - Fax : +32(0)81/24.19.50  
E-Mail : [contact@gamah.be](mailto:contact@gamah.be) - Site Web : [www.ipp-online.org](http://www.ipp-online.org)

## Tableau récapitulatif des 6 catégories de l'Indice Passe-Partout®



### Chaisard seul

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
<b>Entrer</b>	OUI	1	NON	5
Commentaires : Rampe de pourcentage trop élevé				
<b>Circuler</b>	OUI	2	NON	6
Commentaires : Plusieurs portes intérieures équipées d'un ressort de fermeture				
<b>Utiliser</b>	OUI	3	NON	7
Commentaires : Absence de dégagement sous le guichet				
<b>Stationner</b>	NON	4	NON	8
Commentaires : Emplacements de stationnement réservés non délimités au sol				
<b>Indice global</b>				<b>3</b>



### Chaisard assisté

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
<b>Entrer</b>	OUI	1	NON	5
Commentaires : Impossibilité de bloquer la porte d'entrée en position ouverte				
<b>Circuler</b>	OUI	2	NON	6
Commentaires : Plusieurs portes intérieures équipées d'un ressort de fermeture				
<b>Utiliser</b>	OUI	3	NON	7
Commentaires : Barres d'appui des sanitaires placées un peu trop haut				
<b>Stationner</b>	NON	4	NON	8
Commentaires : Emplacements de stationnement réservés non délimités au sol				
<b>Indice global</b>				<b>3</b>



### Personne marchant difficilement

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
<b>Stationner</b>	NON	1	NON	5
Commentaires : Emplacements de stationnement réservés non délimités au sol				
<b>Entrer</b>	OUI	2	NON	6
Commentaires : Impossibilité de bloquer la porte d'entrée en position ouverte				
<b>Circuler</b>	OUI	3	NON	7
Commentaires : Plusieurs portes intérieures équipées d'un ressort de fermeture				
<b>Utiliser</b>	OUI	4	OUI	8
Commentaires : Pas de problème particulier				
<b>Indice global</b>				<b>0</b>



## Personne déficiente visuelle

Chien d'assistance admis ou pris en charge	OUI	1
Bâtiment et entrée repérables	OUI	2
Signalisation visuelle ou élimination des dangers	NON	3
Signalisation tactile des dangers	NON	4
Informations concernant la localisation des services	OUI	5
Possibilité de déplacement autonome vers ces services	SO	6
Utilisation autonome des services par les malvoyants	SO	7
Utilisation autonome des services par les aveugles	SO	8
Présence d'aménagements spécifiques	SO	9
Commentaires : Absence de sécurisation visuelle des portes et baies vitrées		
Indice global		2



## Personne déficiente auditive

Possibilité de prise de contact « à distance »	OUI	1
Information auditive par amplification	OUI	2
Information auditive par boucle à induction magnétique	SO	3
Présence de sous-titrage dans des contextes particuliers	SO	4
Présence d'une personne sensibilisée aux modes visuels de communication	OUI	5
Personne ayant une connaissance de base en langue des signes	NON	6
Personne ayant une connaissance approfondie en langue des signes	NON	7
Présence en permanence d'une personne connaissant la langue des signes	NON	8
Présence de dispositifs spécifiques d'alerte	NON	9
Commentaires : Absence de personnel pratiquant la langue des signes		
Indice global		5



## Personne avec difficultés de compréhension

Identifier le bâtiment dans son environnement	NON	1
Identifier l'entrée et les heures d'ouverture	NON	2
Franchir les dispositifs techniques de l'entrée	OUI	3
Présence d'informations visuelles de localisation	OUI	4
Organisation des informations	SO	5
Continuité de la signalétique	SO	6
Diffusion d'informations utilitaires auditives	SO	7
Supports facilitant la compréhension (infos de type FACILE A LIRE)	SO	8
Présence de dispositifs d'accueil S3A	OUI	9
Commentaires : Absence d'enseigne de la MIRENA		
Indice global		0

## Présentation générale

### **STATIONNER ET CHEMINER VERS L'ENTREE :**

Trois emplacements de stationnement réservés sont prévus dans la cour avant du bâtiment. Ces emplacements se trouvent à proximité de l'entrée et sont de bonnes dimensions. Néanmoins, l'absence de délimitations au sol et la mauvaise qualité du revêtement les rend difficilement praticables.

### **ENTRER :**

Pour compenser les trois marches à l'entrée du bâtiment, une rampe a été placée. Cette rampe est non glissante et dispose de mains-courantes. Le pourcentage élevé de sa deuxième portion compliquera cependant la progression du chaisard seul. Une fois cette rampe franchie, le visiteur rencontrera peu de difficultés car les portes sont bien larges et faciles à ouvrir.

### **CIRCULER A L'INTERIEUR DU BATIMENT :**

La circulation à l'intérieur du bâtiment posera peu de problèmes car l'ensemble des étages est desservi par un ascenseur. Plusieurs portes intérieures sont équipées d'un ressort de fermeture et compliquent la circulation des personnes avec un handicap moteur.