

## MIRE HAINAUT-OCCIDENTAL

Rue de la Borgnette, 19  
7500 Tournai

Tél. : 069/84 64 07  
Fax : 069/84 64 07


E-Mail : [info@mirho.be](mailto:info@mirho.be)



[www.ipp-online.org](http://www.ipp-online.org)



Groupe d'Action  
pour une Meilleure  
Accessibilité aux personnes  
Handicapées asbl

 Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Égalité  
des Chances de la Région Wallonne

**GAMAH asbl** rue Piret-Pauchet, 10 B-5000 Namur  
Tél. : +32(0)81/24.19.37 - Fax : +32(0)81/24.19.50 - TVA n° BE0420.947.831  
E-Mail : [contact@gamah.be](mailto:contact@gamah.be) - Site Web : [www.ipp-online.org](http://www.ipp-online.org)

## Tableau récapitulatif des 6 catégories de l'Indice Passe-Partout®



### Chaisard seul

| Fonction   | Niveau acceptable | Indice | Niveau performant | Indice |
|--|-------------------|--------|-------------------|--------|
| <b>Entrer</b>  | NON               | 1      | NON               | 5      |
| Commentaire : Présence d'une marche à l'entrée                           |                   |        |                   |        |
| <b>Circuler</b>  | NON               | 2      | NON               | 6      |
| Commentaire : La MIRHO est au 1er étage sans ascenseur                   |                   |        |                   |        |
| <b>Utiliser</b>  | NON               | 3      | NON               | 7      |
| Commentaire : Pas d'accès possible aux infrastructures                   |                   |        |                   |        |
| <b>Stationner</b>  | NON               | 4      | NON               | 8      |
| Commentaire : Absence de stationnement réservé aux personnes handicapées |                   |        |                   |        |
| <b>Indice global</b>   |                   |        |                   | 0      |



### Chaisard assisté

| Fonction   | Niveau acceptable | Indice | Niveau performant | Indice |
|--|-------------------|--------|-------------------|--------|
| <b>Entrer</b>  | NON               | 1      | NON               | 5      |
| Commentaire : Présence d'une marche à l'entrée                           |                   |        |                   |        |
| <b>Circuler</b>  | NON               | 2      | NON               | 6      |
| Commentaire : La MIRHO est au 1er étage sans ascenseur                   |                   |        |                   |        |
| <b>Utiliser</b>  | NON               | 3      | NON               | 7      |
| Commentaire : Absence d'un WC adapté                                     |                   |        |                   |        |
| <b>Stationner</b>  | NON               | 4      | NON               | 8      |
| Commentaire : Absence de stationnement réservé aux personnes handicapées |                   |        |                   |        |
| <b>Indice global</b>   |                   |        |                   | 0      |



### Personne marchant difficilement

| Fonction   | Niveau acceptable | Indice | Niveau performant | Indice |
|--|-------------------|--------|-------------------|--------|
| <b>Stationner</b>  | NON               | 1      | NON               | 5      |
| Commentaire : Absence de stationnement réservé aux personnes handicapées |                   |        |                   |        |
| <b>Entrer</b>  | OUI               | 2      | NON               | 6      |
| Commentaire : Présence d'une grosse marche à l'entrée                    |                   |        |                   |        |
| <b>Circuler</b>  | NON               | 3      | NON               | 7      |
| Commentaire : Nez de marches débordant dans les escaliers                |                   |        |                   |        |
| <b>Utiliser</b>  | NON               | 4      | NON               | 8      |
| Commentaire : Absence d'un WC adapté                                     |                   |        |                   |        |
| <b>Indice global</b>   |                   |        |                   | 0      |



## Personne déficiente visuelle

|   |            |   |
|---|------------|---|
| Chien d'assistance admis ou pris en charge                    | OUI        | 1 |
| Bâtiment et entrée repérables                                 | NON        | 2 |
| Signalisation visuelle ou élimination des dangers             | NON        | 3 |
| Signalisation tactile des dangers                             | NON        | 4 |
| Informations concernant la localisation des services          | OUI        | 5 |
| Possibilité de déplacement autonome vers ces services         | Sans objet | 6 |
| Utilisation autonome des services par les malvoyants          | Sans objet | 7 |
| Utilisation autonome des services par les aveugles            | Sans objet | 8 |
| Présence d'aménagements spécifiques                           | NON        | 9 |
| Commentaire : Absence d'une enseigne visible depuis la voirie |            |   |
| Indice global   |            | 1 |



## Personne déficiente auditive

|   |            |   |
|---|------------|---|
| Possibilité de prise de contact « à distance »                          | OUI        | 1 |
| Information auditive par amplification                                  | OUI        | 2 |
| Information auditive par boucle à induction magnétique                  | Sans objet | 3 |
| Présence de sous-titrage dans des contextes particuliers                | Sans objet | 4 |
| Présence d'une personne sensibilisée aux modes visuels de communication | OUI        | 5 |
| Personne ayant une connaissance de base en langue des signes            | NON        | 6 |
| Personne ayant une connaissance approfondie en langue des signes        | NON        | 7 |
| Présence en permanence d'une personne connaissant la langue des signes  | NON        | 8 |
| Présence de dispositifs spécifiques d'alerte                            | NON        | 9 |
| Commentaire : Absence de personnel pratiquant la langue des signes      |            |   |
| Indice global   |            | 5 |



## Personne avec difficultés de compréhension

|  |            |   |
|--|------------|---|
| Identifier le bâtiment dans son environnement                      | NON        | 1 |
| Identifier l'entrée et les heures d'ouverture                      | NON        | 2 |
| Franchir les dispositifs techniques de l'entrée                    | Sans objet | 3 |
| Présence d'informations visuelles de localisation                  | OUI        | 4 |
| Organisation des informations                                      | Sans Objet | 5 |
| Continuité de la signalétique                                      | Sans objet | 6 |
| Diffusion d'informations utilitaires auditives                     | Sans objet | 7 |
| Supports facilitant la compréhension (infos de type FACILE A LIRE) | Sans objet | 8 |
| Présence de dispositifs d'accueil S3A                              | OUI        | 9 |
| Commentaire : Absence d'une enseigne visible depuis la voirie      |            |   |
| Indice global  |            | 0 |

## Présentation générale

### **STATIONNER ET CHEMINER VERS L'ENTREE :**

Il n'y a pas à proximité de la MIRHO d'emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées.

### **ENTRER :**

L'entrée de la MIRHO est précédée d'une grande marche qui ne peut être franchie par des personnes en chaise roulante.

### **CIRCULER A L'INTERIEUR DU BATIMENT :**

La MIRHO se trouve au 1er étage d'un bâtiment sans ascenseur. Les bureaux sont donc totalement inaccessibles aux personnes en chaise roulante. Une fois les escaliers franchis, les personnes marchant difficilement et déficientes visuelles peuvent circuler sans entrave car les circulations sont amples et dégagées.