


## MIRE CENTRE

Faubourg de Binche, 33  
7070 Le Roeulx

Tél. : 064/52 24 00  
Fax : 064/54 09 04


E-Mail : [info@mrc.be](mailto:info@mrc.be)



[www.ipp-online.org](http://www.ipp-online.org)



Groupe d'Action  
pour une Meilleure  
Accessibilité aux personnes  
Handicapées asbl

 Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Égalité des Chances de la Région Wallonne

**GAMAH asbl** rue Piret-Pauchet, 10 B-5000 Namur  
Tél. : +32(0)81/24.19.37 - Fax : +32(0)81/24.19.50 - TVA n° BE0420.947.831  
E-Mail : [contact@gamah.be](mailto:contact@gamah.be) - Site Web : [www.ipp-online.org](http://www.ipp-online.org)

## Tableau récapitulatif des 6 catégories de l'Indice Passe-Partout®



### Chaisard seul

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
<b>Entrer</b>	NON	1	NON	5
Commentaire : Présence d'un escalier à l'entrée				
<b>Circuler</b>	NON	2	NON	6
Commentaire : Ascenseur de trop faibles dimensions				
<b>Utiliser</b>	NON	3	NON	7
Commentaire : Absence de WC adapté				
<b>Stationner</b>	NON	4	NON	8
Commentaire : Absence de stationnement réservé				
<b>Indice global</b>				0



### Chaisard assisté

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
<b>Entrer</b>	NON	1	NON	5
Commentaire : Présence d'un escalier à l'entrée				
<b>Circuler</b>	NON	2	NON	6
Commentaire : Ascenseur de trop faibles dimensions				
<b>Utiliser</b>	NON	3	NON	7
Commentaire : Absence de WC adapté				
<b>Stationner</b>	NON	4	NON	8
Commentaire : Absence de stationnement réservé				
<b>Indice global</b>				0



### Personne marchant difficilement

Fonction	Niveau acceptable	Indice	Niveau performant	Indice
<b>Stationner</b>	NON	1	NON	5
Commentaire : Escalier trop étroit				
<b>Entrer</b>	OUI	2	NON	6
Commentaire : Escalier trop étroit				
<b>Circuler</b>	NON	3	NON	7
Commentaire : Ascenseur de trop faibles dimensions				
<b>Utiliser</b>	NON	4	NON	8
Commentaire : Absence de stationnement réservé				
<b>Indice global</b>				0



## Personne déficiente visuelle

Chien d'assistance admis ou pris en charge	OUI	1
Bâtiment et entrée repérables	OUI	2
Signalisation visuelle ou élimination des dangers	OUI	3
Signalisation tactile des dangers	NON	4
Informations concernant la localisation des services	OUI	5
Possibilité de déplacement autonome vers ces services	Sans objet	6
Utilisation autonome des services par les malvoyants	Sans objet	7
Utilisation autonome des services par les aveugles	Sans objet	8
Présence d'aménagements spécifiques	NON	9
Commentaire : Absence de sécurisation tactile des escaliers		
Indice global		3



## Personne déficiente auditive

Possibilité de prise de contact « à distance »	OUI	1
Information auditive par amplification	OUI	2
Information auditive par boucle à induction magnétique	Sans objet	3
Présence de sous-titrage dans des contextes particuliers	Sans objet	4
Présence d'une personne sensibilisée aux modes visuels de communication	OUI	5
Personne ayant une connaissance de base en langue des signes	NON	6
Personne ayant une connaissance approfondie en langue des signes	NON	7
Présence en permanence d'une personne connaissant la langue des signes	NON	8
Présence de dispositifs spécifiques d'alerte	NON	9
Commentaire : Absence de personnel pratiquant la langue des signes		
Indice global		5



## Personne avec difficultés de compréhension

Identifier le bâtiment dans son environnement	OUI	1
Identifier l'entrée et les heures d'ouverture	NON	2
Franchir les dispositifs techniques de l'entrée	OUI	3
Présence d'informations visuelles de localisation	OUI	4
Organisation des informations	Sans objet	5
Continuité de la signalétique	Sans objet	6
Diffusion d'informations utilitaires auditives	Sans objet	7
Supports facilitant la compréhension (infos de type FACILE A LIRE)	Sans objet	8
Présence de dispositifs d'accueil S3A	OUI	9
Commentaire : Absence d'un horaire d'ouverture lisible depuis l'extérieur		
Indice global		1

## Présentation générale

### **STATIONNER ET CHEMINER VERS L'ENTREE :**

La Mission Régionale pour l'Emploi du Centre dispose d'un parking à l'arrière de son bâtiment. Aucun emplacement de stationnement n'y est réservé pour les personnes handicapées.

### **ENTRER :**

L'entrée dans le bâtiment de la MRC se fait obligatoirement via un escalier. Le sas qui suit la porte d'entrée est trop étroit pour permettre le passage des personnes en chaise roulante.

### **CIRCULER A L'INTERIEUR DU BATIMENT :**

La MRC se situe au 2<sup>ème</sup> étage du bâtiment. Le visiteur peut utiliser l'ascenseur mais celui-ci est trop étroit pour accueillir une personne en chaise roulante. Par ailleurs, en différents endroits, il y a des marches ponctuelles et les circulations sont étroites.