

MIREV

Rue de la Cité, 2
4800 Verviers

Tél. : 087/35.24.50

Fax : 087/35.24.52


E-Mail : mirev@skynet.be



www.ipp-online.org



Groupe d'Action
pour une Meilleure
Accessibilité aux personnes
Handicapées asbl

 Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Égalité
des Chances de la Région Wallonne

GAMAH asbl

10, rue Piret-Pauchet B-5000 Namur - Tél. : +32(0)81/24.19.37 - Fax : +32(0)81/24.19.50

E-Mail : contact@gamah.be - Site Web : www.ipp-online.org

Tableau récapitulatif des 6 catégories de l'Indice Passe-Partout®



Chaisard seul

| Fonction | Niveau acceptable | Indice | Niveau performant | Indice |
|--|-------------------|--------|-------------------|----------|
| Entrer | NON | 1 | NON | 5 |
| Commentaires : Présence de marches à l'entrée | | | | |
| Circuler | NON | 2 | NON | 6 |
| Commentaires : Présence d'un escalier incontournable | | | | |
| Utiliser | NON | 3 | NON | 7 |
| Commentaires : Pas de services accessibles, pas de WC adapté | | | | |
| Stationner | NON | 4 | NON | 8 |
| Commentaires : Pas de parking réservé | | | | |
| Indice global | | | | 0 |



Chaisard assisté

| Fonction | Niveau acceptable | Indice | Niveau performant | Indice |
|---|-------------------|--------|-------------------|----------|
| Entrer | NON | 1 | NON | 5 |
| Commentaires : Présence de marches à l'entrée | | | | |
| Circuler | NON | 2 | NON | 6 |
| Commentaires : Présence d'un escalier incontournable | | | | |
| Utiliser | NON | 3 | NON | 7 |
| Commentaires : Pas de services accessible, pas de WC adapté | | | | |
| Stationner | NON | 4 | NON | 8 |
| Commentaires : Pas de parking réservé | | | | |
| Indice global | | | | 0 |



Personne marchant difficilement

| Fonction | Niveau acceptable | Indice | Niveau performant | Indice |
|--|-------------------|--------|-------------------|----------|
| Stationner | NON | 1 | NON | 5 |
| Commentaires : Pas de parking réservé | | | | |
| Entrer | NON | 2 | NON | 6 |
| Commentaires : Gabarit des portes trop étroit | | | | |
| Circuler | NON | 3 | NON | 7 |
| Commentaires : Absence de possibilité d'appui dans l'escalier d'entrée | | | | |
| Utiliser | NON | 4 | NON | 8 |
| Commentaires : Absence de WC adapté | | | | |
| Indice global | | | | 0 |



Personne déficiente visuelle

| | | |
|--|------|---|
| Chien d'assistance admis ou pris en charge | OUI | 1 |
| Bâtiment et entrée repérables | NON | 2 |
| Signalisation visuelle ou élimination des dangers | NON | 3 |
| Signalisation tactile des dangers | NON | 4 |
| Informations concernant la localisation des services | OUI | 5 |
| Possibilité de déplacement autonome vers ces services | NON | 6 |
| Utilisation autonome des services par les malvoyants | S.O. | 7 |
| Utilisation autonome des services par les aveugles | S.O. | 8 |
| Présence d'aménagements spécifiques | S.O. | 9 |
| Commentaires : Absence d'une enseigne pour repérer le bâtiment | | |
| Indice global | | 1 |



Personne déficiente auditive

| | | |
|---|------|---|
| Possibilité de prise de contact « à distance » | NON | 1 |
| Information auditive par amplification | OUI | 2 |
| Information auditive par boucle à induction magnétique | S.O. | 3 |
| Présence de sous-titrage dans des contextes particuliers | S.O. | 4 |
| Présence d'une personne sensibilisée aux modes visuels de communication | OUI | 5 |
| Personne ayant une connaissance de base en langue des signes | NON | 6 |
| Personne ayant une connaissance approfondie en langue des signes | NON | 7 |
| Présence en permanence d'une personne connaissant la langue des signes | NON | 8 |
| Présence de dispositifs spécifiques d'alerte | NON | 9 |
| Commentaires : Interphone d'entrée non adapté | | |
| Indice global | | 0 |



Personne avec difficultés de compréhension

| | | |
|--|------|---|
| Identifier le bâtiment dans son environnement | OUI | 1 |
| Identifier l'entrée et les heures d'ouverture | OUI | 2 |
| Franchir les dispositifs techniques de l'entrée | OUI | 3 |
| Présence d'informations visuelles de localisation | NON | 4 |
| Organisation des informations | NON | 5 |
| Continuité de la signalétique | NON | 6 |
| Diffusion d'informations utilitaires auditives | S.O. | 7 |
| Supports facilitant la compréhension (infos de type FACILE A LIRE) | S.O. | 8 |
| Présence de dispositifs d'accueil S3A | S.O. | 9 |
| Commentaires : Absence de signalétique de déplacement dans le bâtiment | | |
| Indice global | | 3 |

Présentation générale

PREAMBULE :

Le bâtiment de la MIREV est identifiable grâce au numéro postal. Il ne dispose pas d'enseigne. Les heures d'ouverture sont affichées sur un panneau visible de l'extérieur. Ce panneau indique que l'ascenseur est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il s'agit là d'une fausse information puisque l'entrée est affublée de marches...

STATIONNER ET CHEMINER VERS L'ENTREE :

Il n'y a pas de stationnement réservé aux personnes handicapées à proximité de MIREV. Les trottoirs donnant accès à l'entrée sont de dimensions suffisantes mais ne disposent pas d'un accès aménagé pour les personnes en chaise roulante.

ENTRER :

L'entrée de MIREV est précédée de marches et est donc inaccessible aux personnes en chaise. De plus, la sonnette permettant de signaler sa présence est placée trop haut.

CIRCULER A L'INTERIEUR DU BATIMENT :

Les bureaux des conseillers se situent aux étages. Il y a un ascenseur dans le bâtiment mais il est trop petit et est situé en haut de marches.